

# PLANTILLAS

8765

oiupypio luooilñuhg

Reingreso

2026-02-23

  
gixtgcom@n@gmail.com  
23/02/2026 06:30 pm

  
achavaz@asistemascontino.com.mx  
23/02/2026 06:31 pm



Sistema  
Integral de  
Relación con  
Ciudadanos

# Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público Orden-Reporte de trabajo diario



VERACRUZ  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



Trabajamos  
Juntos

Subdirección de Alumbrado Público  
y Electrificación

|                            |                                                     |            |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| No. de Reporte:            | SIRC-260018                                         | Fecha:     | 29/11/2019      |
| Reportó:                   | MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ                        | Atención:  | 19/Dic/2019     |
| Dirección:                 | ANDADOR VIOLETAS entre ANDADOR MAGNOLIAS y GARDENIA | Cuadrilla: | Instaladores #2 |
| Colonia - Fraccionamiento: | LOMAS DEL VERGEL                                    | Sector:    |                 |
| Teléfono:                  | 2292278855                                          | Celular:   | 2292278855      |

Favor de ejecutar el siguiente trabajo: 4 LUMINARIAS QUE NO ENCIENDE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: EN ANDADOR VIOLETAS ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y LA CALLE GARDENIA INF LOMAS DEL VERGEL

Cantidad de lámparas encendidas por esta orden de trabajo:

*Marco Antonio Cruz Hernandez*

CARGO: INSPECCIÓN ( ) MANTENIMIENTO (X)

CALLE

*Andador Violetas*

CALLE

*Gardenia*

INVERSIÓN CUENTA ( )

| WAct. | Descripción / Cantidad | Localización | Inicio | Fin | Observaciones en la ejecución |
|-------|------------------------|--------------|--------|-----|-------------------------------|
|-------|------------------------|--------------|--------|-----|-------------------------------|

*Luminarias encendidas ya fue atendido*

| Material Instalado |                  |              |           |             |         |           |       |                |
|--------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------|----------------|
| FOCO               | Cant. / VSAP. AM | BALASTRO     | CANT.     | CABLE / CAL | MTS.    | LUMINARIO | CANT. | POSTE          |
| 250W               |                  | 250          |           | CU /        |         | OV-15     |       | Concreto Metal |
| 175W               |                  | 150          |           | AL /        |         | MACIENDA  |       | Estado poste   |
| 150W               |                  | 100          |           |             |         | S-XX1     |       | MUY MAL        |
| 100W               |                  | BRAZO        | FOTOCELDA | BASE        | MÉNSULA | AERIS     |       | REGULAR        |
| OTRO               |                  |              |           |             |         | OTRO      |       | BIEN           |
| CONTRACTOR         |                  | 70 / 60 / 40 |           | UBICACIÓN   |         |           |       |                |

| Material recuperado |                  |              |           |             |         |           |       |                |
|---------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------|----------------|
| FOCO                | Cant. / VSAP. AM | BALASTRO     | CANT.     | CABLE / CAL | MTS.    | LUMINARIO | CANT. | POSTE          |
| 250W                |                  | 250          |           | CU /        |         | OV-15     |       | Concreto Metal |
| 175W                |                  | 150          |           | AL /        |         | MACIENDA  |       | Estado poste   |
| 150W                |                  | 100          |           |             |         | S-XX1     |       | MUY MAL        |
| 100W                |                  | BRAZO        | FOTOCELDA | BASE        | MÉNSULA | AERIS     |       | REGULAR        |
| OTRO                |                  |              |           |             |         | OTRO      |       | BIEN           |
| CONTRACTOR          |                  | 70 / 60 / 40 |           | UBICACIÓN   |         |           |       |                |

| Nombre | Categoría | Horario de Trabajo | Firma |
|--------|-----------|--------------------|-------|
|--------|-----------|--------------------|-------|

*Juan Carlos Alfonso Toledo Nicolas Hernandez*

FORMULÓ

CABO

*eléctrico operadora operadora*

REVISÓ

SUPERVISOR

*DMH*

AUTORIZÓ

JEFE DE OPERACIÓN

**ID DEL DOCUMENTO:** 5b8697dd-35b2-4efc-9477-0dc7de53ed3d.

**NOMBRE** prueba normal

**FECHA DE CREACIÓN** 23-02-2026 06:29 pm

**FOLIO** SU2302202604



Ver este documento en CONTISIGN



Validar este u otro documento

**Persona que firma:** firma2

**Correo electrónico:** gixtgcontisign@gmail.com

**Dirección IP:** 202.5.97.9

**Fecha y hora de firma:** 23-02-2026 06:30 pm Hora CDMX

**Firma interna:** ItUUydw4GeuAlksHf2KF2SRLWQ6Udsbpsjn3Fu/7ZtU=

**Persona que firma:** Ángel Chavez

**Correo electrónico:** achavez@sistemascontino.com.mx

**Dirección IP:** 202.5.97.9

**Fecha y hora de firma:** 23-02-2026 06:31 pm Hora CDMX

**Firma interna:** orvAH/Ry+e8eTluWFscuw2/4ZfJREI7PQhN54qKA7Jg=