

Se pueden instalar (4) Unidades de Alimentación de Papel opcional (PF-3110).

- ☒ Cierto
- ☐ Falso

La M3860idn soporta el Disco Duro de gran capacidad HD-14.

- ☐ Cierto
- ☒ Falso

¿Qué tóner está soportado por estos modelos?
(Seleccione todas las que correspondan)

- ☐ TK-3172
- ☒ TK-3192
- ☒ TK-3202
- ☐ TK-3100

Data Security Kit (E) es estándar y no requiere de licencia.

- ☒ Cierto
- ☐ Falso

Ambos modelos soportan los discos de estado sólido opcional HD-6 y HD-7.

- ☒ Cierto
- ☐ Falso

El contador del Kit de Mantenimiento se reinicia a través del Modo Mantenimiento U251.

- ☒ Cierto
- ☐ Falso



Ambos modelos tienen alimentador de documentos de escáner dual estándar.

- ☐ Cierto
- ☒ Falso

¿Cuál es la capacidad de la bandeja trasera de la M3860idnf?

- ☒ 100 hojas
- ☐ 250 hojas
- ☐ 500 hojas
- ☐ 50 hojas

¿Cuál es la cantidad total de RAM que se puede instalar en estos modelos?

- ☐ 1 GB
- ☐ 2 GB
- ☒ 3 GB
- ☐ 4 GB

El Kit de Mantenimiento contiene los componentes de alimentación de papel para la bandeja integrada junto con las unidades de cilindro, fijado y revelado.

- ☒ Cierto
- ☐ Falso

Final Test

SCORE: 80

PASS:ID

Question 7

Incorrect

Ambos modelos tienen alimentador de documentos de escáner dual estándar.

Your answer: Falso

Question 8

Incorrect

¿Cuál es la capacidad de la bandeja trasera de la M3860idn?

Your answer: 100 hojas



GA IG
gixtgoxxo@gmail.com
PS
RZ
Firmado

ID DEL DOCUMENTO: 23af3b78-7a68-448c-b827-74446078063b.
NOMBRE
FECHA DE CREACIÓN 08-04-2024 02:00 pm
FOLIO SDSP5966



Ver este documento en
CONTISIGN



Validar este u otro
documento

Persona que firma: GA IG

Correo electrónico: gixtgoxxo@gmail.com

Referencia: PS, RZ

Dirección IP: 187.188.169.236

Fecha y hora de firma: 08-04-2024 02:02 pm

Firma interna: jXYGeqGob3hONGc2TuqTmZK//7YpIBoedAEeC4LFyR0=