

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF



Sistema
Integral de
Relación con
Ciudadanos

Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público Orden-Reporte de trabajo diario



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



Trabajamos
Juntos

Subdirección de Alumbrado Público
y Electrificación

No. de Reporte:	SIRC-260018	Fecha:	29/11/2019
Reportó:	MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	Atención:	19/Dic/2019
Dirección:	ANDADOR VIOLETAS entre ANDADOR MAGNOLIAS y GARDENIA	Cuadrilla:	Instaladores #2
Colonia - Fraccionamiento:	LOMAS DEL VERGEL	Sector:	
Teléfono:	2292278855	Celular:	2292278855

Favor de ejecutar el siguiente trabajo: 4 LUMINARIAS QUE NO ENCIENDE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: EN ANDADOR VIOLETAS ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y LA CALLE GARDENIA INF LOMAS DEL VERGEL

Cantidad de lámparas encendidas por esta orden de trabajo:

Marco Antonio Cruz Hernandez

CARGO: INSPECCIÓN () MANTENIMIENTO (X)

CALLE

Andador Violetas

CALLE

Gardenia

INVERSIÓN CUENTA ()

WAct.	Descripción / Cantidad	Localización	Inicio	Fin	Observaciones en la ejecución
-------	------------------------	--------------	--------	-----	-------------------------------

Luminarias encendidas ya fue atendido

Material Instalado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40		UBICACIÓN				

Material recuperado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40		UBICACIÓN				

Nombre	Categoría	Horario de Trabajo	Firma
--------	-----------	--------------------	-------

Juan Carlos Alfonso Toledo
Nicolás Hernández

FORMULÓ

CABO

eléctrico
operador
operador

REVISÓ

SUPERVISOR

DMH
Valeros

AUTORIZÓ

JEFE DE OPERACIÓN