

PLANTILLAS

978657

jkhgf jkh

Nuevo ingreso

2026-02-24


achav@el-sistemacontino.com.mx
23/02/2026 06:22 pm


giyapontisign@gmail.com
23/02/2026 06:23 pm



Sistema
Integral de
Relación con
Ciudadanos

Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público Orden-Reporte de trabajo diario



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



Trabajamos
Juntos

Subdirección de Alumbrado Público
y Electrificación

No. de Reporte: SIRC-260018 **Fecha:** 29/11/2019

Reportó: MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ **Atención:** 19/Dic/2019

Dirección: ANDADOR VIOLETAS entre ANDADOR MAGNOLIAS y GARDENIA

Colonia - Fraccionamiento: LOMAS DEL VERGEL **Sector:**

Teléfono: 2292278855 **Celular:** 2292278855

Cuadrilla: Instaladores #2

Favor de ejecutar el siguiente trabajo: 4 LUMINARIAS QUE NO ENCIENDE

Cantidad de lámparas encendidas por esta orden de trabajo:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: EN ANDADOR VIOLETAS ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y LA CALLE GARDENIA INF LOMAS DEL VERGEL

CALLE

CALLE

Andador violeta
6 calles

Gardenia

CARGO: INSPECCIÓN () **MANTENIMIENTO** (X) **INVERSIÓN CUENTA** ()

WAct.	Descripción / Cantidad	Localización	Inicio	Fin	Observaciones en la ejecución
-------	------------------------	--------------	--------	-----	-------------------------------

Luminarias encendidas ya fue atendido

Material Instalado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40		UBICACIÓN				

Material recuperado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40		UBICACIÓN				

Nombre	Categoría	Horario de Trabajo	Firma
--------	-----------	--------------------	-------

Juan Carlos
Alfonso Toledo
Nicolas Hernandez

Electrico
operador
operador

DMH

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CABO

SUPERVISOR

JEFE DE OPERACIÓN

29nov19

ID DEL DOCUMENTO: e2fef540-ade3-4226-b04f-2df4727612bb.

NOMBRE archivo prueba

FECHA DE CREACIÓN 23-02-2026 06:21 pm

FOLIO SU2302202603



Ver este documento en CONTISIGN



Validar este u otro documento

Persona que firma: Ángel Chavez

Correo electrónico: achavez@sistemascontino.com.mx

Dirección IP: 202.5.97.9

Fecha y hora de firma: 23-02-2026 06:22 pm Hora CDMX

Firma interna: ITdd/2c3mVE/e708WOHVg+jNY6onLVkr4CGikUZiMN4=

Persona que firma: firma2

Correo electrónico: gixtgcontisign@gmail.com

Dirección IP: 202.5.97.9

Fecha y hora de firma: 23-02-2026 06:23 pm Hora CDMX

Firma interna: WVJa8MbZyCksGi87Pe5pOBJ8WEU+VpleNQPCuXm8/jc=