

PLANTILLOSO

ljkhg lojhjhg

987

ADO

2026-02-26



gixtgcontisign@gmail.com
26/02/2026 11:47 am



achavecontisign@gmail.com
26/02/2026 11:47 am

29 nov 19



Sistema
Integral de
Relación con
Ciudadanos

Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público
Orden-Reporte de trabajo diario



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



Trabajamos
Juntos

Subdirección de Alumbrado Público
y Electrificación

No. de Reporte:	SIRC-260018	Fecha:	29/11/2019
Reportó:	MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ		
Dirección:	ANDADOR VIOLETAS entre ANDADOR MAGNOLIAS y GARDENIA		
Colonia - Fraccionamiento:	LOMAS DEL VERGEL	Sector:	
Teléfono:	2292278855	Celular:	2292278855

Atención: 19/11/2019
Cuadrilla: Instaladores #2

Favor de ejecutar el siguiente trabajo: 4 LUMINARIAS QUE NO ENCIENDE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: EN ANDADOR VIOLETAS ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y LA CALLE GARDENIA INF LOMAS DEL VERGEL

Cantidad de lámparas encendidas por esta orden de trabajo:

CALLE
MAGNOLIAS
VIOLETAS
CALLE
GARDENIA
CARGO: INSPECCIÓN () MANTENIMIENTO (X)

INVERSIÓN CUENTA ()

WAct.	Descripción / Cantidad	Localización	Inicio	Fin	Observaciones en la ejecución
-------	------------------------	--------------	--------	-----	-------------------------------

Luminarias encendidas ya fue atendido

Material Instalado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40		UBICACIÓN				

Material recuperado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40		UBICACIÓN				

Nombre	Categoría	Horario de Trabajo	Firma
--------	-----------	--------------------	-------

Juan Carlos
Alfonso Toledo
Nicolas Hernandez

FORMULÓ

CABO

eléctrico
operador
operador

REVISÓ

SUPERVISOR

DMH
J. Velasco

AUTORIZÓ

JEFE DE OPERACIÓN

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

Ejemplo de PDF

ID DEL DOCUMENTO: fc94e7f9-0a4c-4c7c-9a2c-6eb7d29308c5.

NOMBRE car car 3

FECHA DE CREACIÓN 26-02-2026 11:43 am

FOLIO SUN2602202602



Ver este documento en CONTISIGN



Validar este u otro documento

Persona que firma: firma1

Correo electrónico: gixtgcontisign@gmail.com

Dirección IP: 148.230.234.3

Fecha y hora de firma: 26-02-2026 11:47 am Hora CDMX

Firma interna: TOmR+qb0N2zN7x1rz/1tWNx+fx5FCMTiPfJ3vZCSr3s=

Persona que firma: Ángel Chavez

Correo electrónico: achavez@sistemascontino.com.mx

Dirección IP: 148.230.234.3

Fecha y hora de firma: 26-02-2026 11:47 am Hora CDMX

Firma interna: qZLY9ClqZOpmBtFBO6MLNSLota74XDGOBAlZhtmaZkA=