



Sistema
Integral de
Relación con
Ciudadanos

Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público Orden-Reporte de trabajo diario



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



Trabajamos
Juntos

Subdirección de Alumbrado Público
y Electrificación

No. de Reporte:	SIRC-260018	Fecha:	29/11/2019
Reportó:	MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	Atención:	19/Dic/2019
Dirección:	ANDADOR VIOLETAS entre ANDADOR MAGNOLIAS y GARDENIA	Cuadrilla:	Instaladores #2
Colonia - Fraccionamiento:	LOMAS DEL VERGEL	Sector:	
Teléfono:	2292278855	Celular:	2292278855

Favor de ejecutar el siguiente trabajo: 4 LUMINARIAS QUE NO ENCIENDE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: EN ANDADOR VIOLETAS ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y LA CALLE GARDENIA INF LOMAS DEL VERGEL

Cantidad de lámparas encendidas por esta orden de trabajo:

Marco Antonio Cruz Hernandez
CARGO: INSPECCIÓN () MANTENIMIENTO (X)

CALLE

Andador Violetas
6 calles

CALLE

Gardenia

INVERSIÓN CUENTA ()

WAct.	Descripción / Cantidad	Localización	Inicio	Fin	Observaciones en la ejecución
-------	------------------------	--------------	--------	-----	-------------------------------

Luminarias encendidas ya fue atendido

Material Instalado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40 UBICACIÓN						

Material recuperado								
FOCO	Cant. / VSAP. AM	BALASTRO	CANT.	CABLE / CAL	MTS.	LUMINARIO	CANT.	POSTE
250W		250		CU /		OV-15		Concreto Metal
175W		150		AL /		MACIENDA		Estado poste
150W		100				S-XX1		MUY MAL
100W		BRAZO	FOTOCELDA	BASE	MÉNSULA	AERIS		REGULAR
OTRO						OTRO		BIEN
CONTRACTOR		70 / 60 / 40 UBICACIÓN						

Nombre	Categoría	Horario de Trabajo	Firma
--------	-----------	--------------------	-------

Juan Carlos Alfonso Toledo
Nicolás Hernández

FORMULÓ

CABO

eléctrico
operador
operador

REVISÓ

SUPERVISOR

DMH
Valeros

AUTORIZÓ

JEFE DE OPERACIÓN